

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

39/367

1. OBIEKT **Budynek gospodarczy**5. MIEJSCOWOŚĆ **Dąbrowa**2. OBECNA FUNKCJA
budynek gospodarczy3. MATERIAŁ
ceglane4. DATOWANIE
pocz. XX .6. GMINA **Lichnowy**

21. FOTOGRAFIA

7. POWIAT **malborski**8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**9. KOD POCZTOWY **82-224**10. ADRES **Dąbrowa 54**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ **prywatna**15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **pomocnicze**

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne

18. RODZAJE ZAGROZEŃ

brak bieżącego remontu/pielęgnacji17. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany19. WPISUJĄCY DANE
Iwona Gołębiewska20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2008-06-30

22. UWAGI

- budynek wzniesiony z cegły licówki,
- zachowany wystrój elewacji (gzymsy nadokienne, gzyms międzykondygnacyjny i wieńczący, lizeny, sterczy, wykrój okien zwieńczony łukiem odcinkowym),
- okna i wrota oryginalne,
- dach dwuspadowy kryty oryginalną dachówką esówką,
- widoczne wyraźne spękania ścian zewnętrznych.