

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

38/367

1. OBIEKT **Dom**5. MIEJSCOWOŚĆ **Dąbrowa**2. OBECNA FUNKCJA
dom3. MATERIAŁ
drewniane4. DATOWANIE
1 ćw. XIX w., rozbudowany kon. XIX6. GMINA **Lichnowy**

21. FOTOGRAFIA

7. POWIAT **malborski**8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**9. KOD POCZTOWY **82-224**10. ADRES **Dąbrowa 54**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ **prywatna**15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak bieżącego remontu/pielęgnacji17. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany19. WPISUJĄCY DANE
Iwona Gołębiewska20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2008-06-30

22. UWAGI

- budynek wzniesiony w konstrukcji drewnianej, wieńcowej, naroża osłonięte deskami, o ryglowym, oszalowanym szczycie,
- od południa drewniana weranda, od północy murowana dobudówka,
- wschodnia część budynku wtórnie otynkowana,
- szczyty oszalowane pionowo deskami, opracowanymi od dołu snycersko,
- okna powojenne drewniane i PCV,
- dach kryty w połowie dachówką, w połowie eternitem.